

«06» Августа 2026 г.

г. Москва

Мы, нижеподписавшиеся:

1. Начальник участка Каютин А.И.
2. Мастер участка Кудин М.И.
3. Техник участка Быбанов А.Ю.

провели работы Коммиссионное обследование
по адресу: г. Москва ул. Черенановых д. 66 кв. 47

Настоящий акт составлен:


Это по адресу: ул. Черенановых
д. 66 кв. 47 06.08.2026 произведено
коммиссионное обследование
инженерных систем кв. 47
на выявление неисправностей

и т.д. На момент обследования
инженерные коммуникации
относящиеся к объекту
инициативы дома находятся
в исправном рабочем состоянии
и имеют нормальное
теплоту.

Дополнительно сообщая что
инженерные системы кв. 47
находящиеся в зоне ответственности
содержателя здания имеют
также находясь в исправном
рабочем состоянии.
Кв. 47 имеет нормальную температуру
56 Кв. 47 имеет нормальную
температуру стояков согласно
графика. Кв. 47 имеет возможность
ее регулировки.

Подписи членов комиссии:

с актом не согласен. Замечания на обратной стороне.



А.И. Каютин

М.И. Кудин


А.Ю. Быбанов

С актом ознакомлен(а)

Фирсов А.В.

- 1) Акт подписывается мной 12.08.2026 в помещении Диспетчерской, с видеореаксацией
- 2) на место обследования (кв. 44) приходил только дежурный слесарь (есть видеореаксация), членов комиссии, указанных в акте, на осмотр не было.
- 3) 5,6 атм - это показание давления в квартире (6 этаж), есть видеореаксация сфотографированная процесс снятия показаний манометра
- 4) В акте не указан выход из строя манометра (снесение "0" в следствии значительного превышения давления. манометр ушел в 7 атм при максимальном значении шкалы в 6 атм). Видео с динамикой было продемонстрировано слесарю, пришедшему на осмотр (видео от 15 июля)
- 5) В акте не указан выход из строя соединителя "гребенка - труба". На момент осмотра часть трубы была заменена (можно увидеть по разнице на видео в момент, когда подавалась заявка и когда приходил слесарь. Т.е. на сравнении 2 видео)

12 августа 2026 г.



Фирсов А.В.

